

АКТ

ежегодного осмотра и проверки оборудования детской игровой площадки

г. Тольятти

15.02.2023 г.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии Удалая В.Н., заведующая хозяйством

Члены комиссии Верясова М.И., заместитель директора по УВР
Никитина Е.И., инструктор по физической культуре

составили настоящий акт ежегодного осмотра и проверки оборудования детской игровой площадки МБУ «Лицей № 6»

Владелец установки Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Лицей № 6 имени Героя Советского Союза Александра Матвеевича Матросова"
Адрес установки г.Тольятти, ул. Мурысева, 60

Характеристика поверхности игровых и физкультурно-оздоровительной площадок:

Игровые площадки расположены на территории дошкольного образовательного учреждения вокруг здания детского сада, всего насчитывается 13 игровых и одна физкультурно-оздоровительная площадка. Игровые площадки разделены между собой кустарником высотой 0,5 м. Общая площадь каждой площадки составляет не менее 80 м², на каждой площадке имеется место для самостоятельной двигательной активности детей (бег, прыжки, поскоки), песочница. Вся территория площадок имеет ровное песчаное покрытие, опасные предметы отсутствуют.


Пять игровых площадок временно закрыты в связи с необходимостью произвести капитальный ремонт теневого навесов (Технический отчет по обследованию строительных конструкций (теневого навесов) Проектного бюро Центральной строительной лаборатории г. Тольятти от 14.12.2022 г.). На эксплуатируемых игровых и физкультурно-оздоровительной площадках установленное оборудование исправно и безопасно для организации физкультурно-оздоровительной и игровой деятельности детей во время прогулок.


Перечень оборудования:

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Скамейка деревянная – 16 шт.	исправна	не выявлено		
2	Автомобиль – 2 шт.	исправна	не выявлено		
3	Песочница – 13 шт.	исправна	не выявлено		
4	Карета – 2 шт.	исправна	не выявлено		
5	Игровой домик – 10 шт.	исправна	не выявлено		

6	Качели – 13 шт.	исправна	не выявлено		
7	Горочка – 12 шт.	исправна	не выявлено		
8	Спортивный комплекс – 1 шт.	исправна	не выявлено		

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Председатель комиссии  В.Н. Удалая
Члены комиссии:

М.И. Верясова 

Е.Н. Никитина 